

КОНТАКТОРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ серії ПМО



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Електромагнітні контактори серії ПМ0 АСКО-УКРЕМ™ (далі – контактори) призначенні для запуску, зупинки та реверсування асинхронних електродвигунів з короткозамкнутим ротором. Також застосовуються для керування різними активними та індуктивними навантаженнями.

2. Умовне позначення

ПМ0-09-10

- Кількість додаткових контактів NC
- Кількість додаткових контактів NO
- Номінальний струм
- Серія контакторів

3. Конструкція

Контактори є електромеханічними пристроями, магнітопроводи яких розділені на дві частини: нерухому, жорстко закріплена в основу, і рухому, із закріпленими контактами для комутації електричного кола.

Керування роботою контактора здійснюється за допомогою електромагнітної катушки, розташованої на середньому стрижні нерухомої частини Ш-подібного магнітопроводу.

4. Принцип дії


Під впливом електромагнітного поля катушки, що виникає при проходженні через неї електричного струму, відбувається змикання двох частин магнітопроводу з подоланням опору повертальної пружини, а також пружин силових рухливих контактів. При цьому замикаються силові та допоміжні контакти, відбувається комутація.

Для ліквідації ефекту брязку (вібрації) із частотою 50 Гц (частота мережі) у полюсні стрижні магнітопроводу напресовані короткозамкнені алюмінієві кільця.


5. Технічні характеристики

Модель	ПМ0-06	ПМ0-09	ПМ0-12	ПМ0-16
Номінальна робоча напруга Ue, В		400		
Номінальна частота fn, Гц		50		
Номінальна напруга ізоляції Ui, В		600		
Номінальна імпульсна напругаUiimp, кВ		6		
Номінальний робочий струм Ie, А	AC-3	6	9	12
	AC-4	2,6	3,5	5
Номінальна потужність по AC-3, кВт	230В	1,4	1,8	2,8
	400В	2,4	3,1	4,8
Максимальний струм увімкнення Imax, А	400В		10le	
Максимальна частота комутацій, циклів/год	AC-3		1200	
	AC-4		300	
Електрична зносостійкість, циклів	AC-3		10 ⁶	
	AC-4		2×10 ⁵	
Механічна зносостійкість, циклів			4×10 ⁶	
Напруга керування Us, В AC 50Гц		24, 36, 42, 110, 230		

6. Електричні схеми






ПМ0-XX-01



ПМ0-XX-10

7. Габаритні розміри



8. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: від -10 до +50 °C
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Відносна вологість повітря: не більше 80 % при +25 °C

9. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу контакторів допускається кваліфікований технічний персонал з категорією допуску не нижче III, що пройшов відповідний інструктаж.

Перед монтажем контактора необхідно зробити кілька включень і відключень, щоб переконатись у справності механізму.

Контактор монтується на DIN-рейку 35 мм або ґвинтами на монтажну панель. Для забезпечення нормальної роботи контактора під'єднання необхідно проводити одноожильним проводом.

Застосовувати проводи різного діаметру допускається тільки при умові щільного звивання під'єднувальної ділянки. У разі використання багатожильного проводу необхідно залудити контактні ділянки або використовувати спеціальні наконечники.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають:

- щотижневий візуальний огляд;
- очищенння від пилу і забруднень;
- періодичну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 діб після монтажу, в подальшому – один раз після 300 комутацій, але не рідше ніж один раз на пів року.

10. Заходи безпеки

Контактори повинні встановлюватись у розподільне обладнання, яке має клас захисту від ураження електричним струмом не нижче 1.

Пам'ятайте! При підключенні контакторів до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, потрібно неухильно дотримуватись правил ПУЕ.

Встановлення, чищення і проведення планово-профілактичних робіт виконувати лише при відключений електричній мережі!

Забороняється під'єднувати навантаження потужністю більше ніж зазначено в даній інструкції!

11. Транспортування та зберігання

Транспортування контакторів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати контактори слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколошнього середовища від - 15 °C до + 50 °C та відносній вологості до 80 %.

12. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність контакторів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____